



# Station de travail X-Per Mobile

Guide de montage et  
manuel d'utilisation



NOMBRE DE PERSONNES  
X2



TEMPS DE MONTAGE  
15 MINUTES



PROCÉDEZ À L'ASSEMBLAGE  
SUR UN TAPIS



Chaque personne en charge du montage et de l'entretien de ce bureau doit lire ce manuel avec attention.



## Transport

Veillez à transporter ce matériel avec soin en évitant de le faire tomber.



## Montage



Vérifiez que le colis est complet et en bon état avant de procéder au montage.



Vérifiez si le matériel semble endommagé. N'installez et n'utilisez pas le matériel s'il est endommagé.



Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles inutiles dans la zone de montage.



Assurez-vous que les personnes n'étant pas en mesure de réagir face aux dangers ne soient pas présentes lors du montage.



N'autorisez pas des enfants à participer au montage afin d'éviter toute ingestion accidentelle de composants.



N'immergez aucun composant et nettoyez-les seulement avec un chiffon sec ou légèrement humide.



Ne placez aucun câble sous une source de chaleur continue.



Veillez à ne pas trébucher sur les câbles et à éviter l'enchevêtrement (entre les câbles et avec les personnes).



## Utilisation



Les personnes qui n'en ont pas l'autorisation (des enfants avec des connaissances limitées des dangers potentiels, personnes sous l'emprise de drogues, etc.) ne doivent pas utiliser, nettoyer ou entretenir le bureau sans être supervisés.



Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur le bureau.



Évitez les blessures qui pourraient être causées par les coins du bureau.



Le bureau ne doit pas être utilisé dans des espaces restreints (comme sous une fenêtre, sous un meuble, etc.) Merci d'utiliser le bureau en respectant une distance de 5 cm avec les murs.



N'autorisez pas les enfants à jouer avec ce produit comme un jouet.



Après 1 semaine d'utilisation, vérifiez que les vis sont correctement serrées.



Avant d'utiliser le bureau, vérifiez que les composants sont bien assemblés et connectés.




# DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Station de travail avec piètement en croix et vérin à gaz
Dimensions du plateau	80 x 60 cm
Hauteur du plateau	84 - 120 cm
Force du vérin à gaz	1000N
Coloris standard	Blanc et bois
Environnement de travail	Intérieur





# LISTE DES COMPOSANTS





01




X 4

M6\*35



Clé allen 4mm L

02




X 2

ST5\*16



X 8


ST5\*20



Tournevis



03




X 4

M6\*20



Clé allen 4mm L

04



Clé plate S14

05





Retrouvez toutes nos solutions  
sur notre site internet  
[www.ergoexpert.fr](http://www.ergoexpert.fr)